
Wasserkörperdatenblatt Stand Dezember 2016

15045 Wabe





Synergien

Naturschutz - FFH-Richtlinie (1992/43/EWG)

Nordwestlicher Elm (DENI 3730-303)

Naturschutz - EG-Vogelschutzrichtlinie (2009/147/EG)

Keine Synergien

Hochwasserrisikomanagement-RL (2007/60/EG)

Keine Synergien

Sonstige Hinweise (z.B. zur Reihenfolge von Maßnahmen, Planungsvoraussetzungen)

Informationen zu besonders bedeutsamen Arten

Zusammenfassung der Handlungsempfehlungen

Der Oberlauf der Wabe bis Erkerode gibt ein recht uneinheitliches Bild, was die Belastungen und den Maßnahmenbedarf angeht. Der oberste Abschnitt im Wald ist recht naturnah, genauso ein Abschnitt unterhalb des "Langer Teich", wo kaum Maßnahmenbedarf besteht. Stärker beeinträchtigt ist ein Abschnitt im Bereich der Teiche, wo aufgrund Uferverbau, Rückstau, übergroßes Profil und Sedimenteinträge die Strukturgüte stark beeinträchtigt ist. Hier sollte der massive Uferverbau in ökologischer Bauweise z.B. durch Totholz aufgelöst, das Profil eingeengt, der Rückstau und die Sedimenteinträge reduziert werden. Ungefähr 500 m oberhalb Erkerodes ist die Strukturgüte aufgrund des Trapezprofils und des begradigten Verlaufs wiederum sehr stark bis vollständig verändert. Hier dürfte der Maßnahmenspielraum nicht besonders groß sein, es sollte aber dennoch geprüft werden, inwiefern Instream-Maßnahmen in Frage kommen. Eine weitere Belastung zumindest des unteren WK-Abschnitts stellt die Grundwasserentnahme dar, durch die die Abflüsse reduziert werden. Es sollte überprüft werden, ob ggf. die Entnahmemengen zu reduzieren bzw. abflussabhängig anzupassen sind.

Defizitanalyse mit Handlungsempfehlungen für Maßnahmen

Relevanzen der Belastungen: 1 fachlich nicht relevant; 2 nicht feststellbar / nicht bekannt; 3 Belastung ist von untergeordneter Bedeutung; 4 Belastung spielt eine entscheidende Rolle

1. Guter ökologischer Zustand / gutes ökologisches Potential erreicht: Nein									
Defizit und Ursache/Belastung			Relevanz	Bemerkung		Handlungsempfehlung			
	Angabe entfällt hier, siehe weiter ab Schritt 2.								
2. Wasserqualität; Saprobie und Sauerstoffhaushalt									
Defizit und Ursache/Belastung	Relevanz	Bemerkung			Handlungsempfehlung				
Diffuse Quellen	2				keine				

3. Wasserqualität; Allgem. chemisch- physikalische Parameter									
Defizit und Ursache/Belastung	Relevanz	Bemerkung	Handlungsempfehlung						
Diffuse Quellen	1								
4. Flora defizitär									
Defizit und Ursache/Belastung	Relevanz	Bemerkung	Handlungsempfehlung						
		nicht relevant / nicht feststellbar							

5. Hydromorphologie; Makrozoobenthos und / oder Fische									
Wasserkörper bzw. Abschnitt	Defizit und Ursache/Belastung	Rele- vanz	Bemerkung	Maßnahmengruppe Niedersachsen	Maßnahmensteckbrief	Aktion	Handlungsempfehlung		
15045	Gewässerverlauf und Bettgestaltung defizitär	3	betrifft v.a. Abschnitt oberhalb Erkerode entlang der L629, wo der Verlauf sehr gerade und strukturarm ist, und Abschnitt im Bereich "Großer Teich", wo das Profil aufgeweitet scheint und zudem ein Rückstau zu stark reduzierten Fließgeschwindigkeiten führt	3 - Vitalisierungsmaßnahmen im vorhandenen Profil	3.1 - Vitalisierungsmaßnahm en bei weitestgehender Wsp-Neutralität	ja	Einbau von Strömungslenkern, Profilanpassung		
15045	Keine Ufergehölze	4		4 - Maßnahmen zur Gehölzentwicklung	4.1 - Entwicklung und Aufbau standortheimischer Gehölze an Bächen	ja	nur abschnittsweise relevant		
15045	Beeinträchtigung durch Sand-/ Feinstoffeinträge und/oder Verockerung	4	nur abschnittsweise relevant	6 - Maßnahmen zur Verringerung der Feststoffeinträge und - frachten (Sand und Feinsedimente / Verockerung)	6.1 - Reduktion von Sand- u. Feinsedimenteinträgen aus oberflächigen Einschwemmungen	prüfen			
15045	Starke Abflussveränderungen	4	Grundwasserentnahme Wasserwerk Erkerode	7 - Maßnahmen zur Wiederherstellung eines gewässertypischen Abflussverhaltens	7	prüfen	Erlaubnis prüfen und ggf. anpassen		
15045	Fehlende ökologische Durchgängigkeit	3	zahlreiche nicht durchgängige Durchlässe	9 - Herstellung der linearen Durchgängigkeit	9.5 - Umgestaltung eines Durchlassbauwerkes (Brücken, Rohr und Kastendurchlässe, Düker, Siel- u. Schöpfwerke u. ä.)	prüfen	ggf. auch 9.4: Vollständiger Rückbau der Durchlässe		
15045	Intensive Unterhaltung	3	betrifft, wenn überhaupt nur Abschnitt, der direkt entlang der L629 oberhalb Erkerodes verläuft			prüfen	Maßnahmen zur Gewässer schonenden Unterhaltung		